


2 Der Schaft | 11:12

Für den Schaft den Zähler wieder auf 0 stellen und dann so viele Runden arbeiten, wie man die Socke lang haben möchte. In unserem Beispiel sind es 15 Runden.

3 Die Ferse | 12:20

Für die Ferse werden die Maschenmarkierer benötigt. Zunächst bis zur Mitte der schwarzen Nadeln kurbeln. Nun von der mittleren schwarzen Nadel aus gezählt 8 Maschen weiterkurbeln, wobei die 8. Masche diejenige Masche ist, die noch neben der Fadenführung liegt und gerade im Begriff ist, nach oben zu kommen. Nun einen Maschenmarkierer nehmen, den Arbeitsfaden damit greifen und vor den Nadeln nach links führen. Jetzt den Faden um sich selbst drehen, so dass eine Schlinge entsteht. Diese Schlinge nun über die Nadeln legen, die gerade dabei ist, nach oben zu kommen.



15:08

Nun wird in die andere Richtung gekurbelt, und zwar wieder bis zu den mittleren 3 schwarzen Nadeln und von dort aus auch wieder von der mittleren schwarzen Nadel an gezählt 8 Nadeln nach rechts. Auch hier ist die 8. Nadel diejenige, die gerade von unten nach oben kommt.

Nun wird mit dem nächsten Maschenmarkierer wieder der Arbeitsfaden genommen, vor den Nadeln vorbeigeführt und ebenfalls einmal um sich selbst gedreht. Die nun entstandene Schlinge wird über die Nadel gelegt, die nun rechts gerade im Begriff ist, nach oben zu kommen.

16:25

Ist die Nadel umwickelt, wird wieder in die andere Richtung gekurbelt, und zwar genau bis eine Nadel VOR dem letzten Maschenmarkierer. Das bedeutet, die Nadel mit der Schlaufe und dem Maschenmarkierer bleibt versunken und die Nadel, die daneben gerade nach oben kommt, wird wie zuvor auch umwickelt, indem der Arbeitsfaden mit einem Maschenmarkierer aufgefangen wird und vor den Nadeln vorbeigeführt, einmal gedreht und als Schlaufe über die Nadel gelegt wird.

20:00

Nun wieder zur anderen Seite kurbeln und dort ebenfalls bis eine Nadel vor dem letzten Markierer. Auf diese Art und Weise geht es immer hin und her, bis rechts und links je 5 Maschenmarkierer eingearbeitet sind.

Danach vorsichtig 2 komplette Runden kurbeln und dabei darauf achten, dass keine Masche herunterfällt. Danach die Maschenmarkierer entfernen.

Nun geht es zum zweiten Teil der Ferse. Hierfür wieder bis zu den mittleren 3 schwarzen Maschen kurbeln und von der mittleren schwarzen Nadel aus gezählt 4 Nadeln nach links, wobei die 4. Nadel gerade von unten nach oben kommt und den Faden noch im Haken trägt.

Dann den Arbeitsfaden auf einen Maschenmarkierer nehmen und vor den Nadeln vorbeiführen, einmal in sich drehen und die Schlaufe über die Nadel legen, die gerade von unten nach oben kommt.

Nun wieder in die andere Richtung arbeiten, von der mittleren schwarzen Nadel aus gezählt wieder 4 Nadeln, wobei die 4. Nadel gerade von unten nach oben kommt. Einen neuen Maschenmarkierer nehmen und die Nadel wie zuvor beschrieben mit einer Schlinge umwickeln.

